

# Radeon VII im Hackintosh

**Beitrag von „CMMChris“ vom 1. Oktober 2019, 11:03**

Nimm mal `PP_DisableDIDT = 1` rein und deaktiviere AGPM (PluginType=0 oder PluginType ganz entfernen). Nach meiner Erfahrung bringt das einen ordentlichen Leistungsschub in der gefühlten Performance. Prüfe aber ob ohne PluginType=1 dein CPU Speed Step noch funktioniert.