

Erledigt

Conexant CX20632 Audio läuft nicht unter Mojave

Beitrag von „MacPeet“ vom 4. Oktober 2019, 11:59

sehr schön

LineOut hinten (als intSpeaker konfiguriert) und Kopfhörer vorn sind im SwitchMode. Beides funktioniert?

Der erste LineIn ist das Mic vorn und der zweite LineIn der eigentliche LineIn hinten. Beides funktioniert und ist laut genug?

Wenn es so alles passt, dann gebe ich den neuen Codec weiter fürs nächste Release.

Wie klappte denn der Inject? Nur Audio Inject 15 oder mittels alcid=15 ?

Zu Deiner Frage.

Ich habe Deinen codec_dump gewandelt und auf Grund dieser Daten einen neuen passenden Codec für AppleALC entwickelt.

Der Link zum Thema würde also zum Sourcecode der AppleALC verweisen.

Es ist ein umfangreiches Thema, welches man nicht in einfache Worte fassen kann, leider.