

Erledigt

Externe festplatte wird nicht mehr erkannt und einbau 2 neuer Internen zur Datenrettung von noch vorhanden externen Trägern.

Beitrag von „g-force“ vom 4. Oktober 2019, 19:04

[Zitat von soundopfer](#)

[g-force](#) was ist an deiner Clover denn so anders?

Ich habe den alten "DriversUEFI" gelöscht, habe die Kexte und Treiber aktualisiert und einige Einstellungen (Fix Darwin etc) geändert.