

**Erledigt**

## **Externe festplatte wird nicht mehr erkannt und einbau 2 neuer Internen zur Datenrettung von noch vorhanden externen Trägern.**

**Beitrag von „Arkturus“ vom 5. Oktober 2019, 10:13**

[soundopfer](#) wir sprechen ün den Clover, den Du in [#8](#) eingestellt hast. Dieser entspricht keinesfalls einem funktionierenden Setup. USB ist da sicherlich die kleinere Baustelle. Das habe ich Dir hier in [#17](#) erklärt.

Aber evtl. hast Du Clover aktualisiert und der hat Dir dabei die zusätzlichen UEFI-Treiber untergejubelt? Das wäre ja durchaus möglich und kann schneller passieren als einem lieb ist.