

Erledigt

Conexant CX20632 Audio läuft nicht unter Mojave

Beitrag von „MacPeet“ vom 6. Oktober 2019, 12:01

Wenn Deine Kopfhörer bei max übersteuern musst Du halt etwas runterregeln. Dies lässt sich im Codec nicht steuern.

Ja, im SwitchMode ist das so. Hinten am LineOut sind normal die Boxen dran. Diese bleiben auch gesteckt. Sobald Du vorn Kopfhörer steckst haben diese den Vorrang.

Entfernst Du die Kopfhörer, dann sind die Boxen wieder aktiv.

Den Speaker vom PC hatte ich rausgenommen. Braucht eigentlich keiner. Ich habe diese jetzt mal wieder eingefügt, allerdings als LineOut konfiguriert, da ich den LineOut hinten schon als Speaker für den SwitchMode konfiguriert habe.

Das vordere Mic habe ich diesmal als internes Mic konfiguriert.

Schau einfach mal was geht! Hier die geänderte AppleALC. Lilu bleibt unverändert aus der trial1.

[trial2 CX20632 layoutID15.zip](#)