Erledigt HP Probook 6570b + Mojave (min. High Sierra)

Beitrag von "Blue1986" vom 8. Oktober 2019, 08:40

Moin zusammen,



was soll ich sagen - es klappt

Mein Fehler war lediglich die Anordnung der HDD/SSD in den jeweiligen Laufwerksschächten, d.h. ich habe die SSD aus dem Erweiterungsschacht mit der HDD getauscht und siehe da, MacOS bootet ordnungsgemäß.

Aktuell habe ich WLAN und die Grafik zum laufen bekommen



Die Soundkarte bekomme ich jedoch noch nicht hin.

Hier habe ich den entsprechenden Kext (appleALC/appleHDA), sowie unter der "config" den Eintrag "Inject = 3/12/13" probiert - leider bisher kein Erfolg.