

Erledigt

Conexant CX20632 Audio läuft nicht unter Mojave

Beitrag von „MacPeet“ vom 8. Oktober 2019, 19:48

Ok, die internen Speaker gehen jetzt als extra LineOut konfiguriert, richtig?

Die bisherigen, also LineOut hinten als Speaker konfiguriert im SwitchMode mit den Kopfhörern funktionieren mit der trial2 aber auch noch wie gehabt, oder?

Nein, Log-Files helfen mir nicht.

Sind denn wenigstens beide Inputs zu sehen? Einmal intern Mic und einmal LineIn?

Die Inputs sind oft das Problem. Oft gehen nur vorverstärkte Mic´s.