

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Strandbummler“ vom 8. Oktober 2019, 21:44

So, Sidecar läuft. Ich hab das mal Stufenweise probiert und bevor ich das SMBIOS umgestellt habe erstmal nur die iGPU aktiviert. Das alleine hat nicht geholfen. Nur das SMBIOS auf 19,1, also den iMac 2019 hats gebracht. Meine Vermutung ist hier, dass der iMac Pro den T2 Chip drin hat und macOS den aber im Hackintosh nicht findet. Im iMac 5k ist der meines Wissens nicht drin und deswegen geht das dann auch so. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft das jetzt. Hammer!