

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 9. Oktober 2019, 15:15

Interessant! OK. Aber wie dem auch sei: Bei mir geht es jetzt (ohne MemoryFix). Die Lösung war recht einfach: länger warten 😊 Nach ein paar Minuten kommt das Ding dann schon. Am MacBook Pro hab ich den Installationsstick gerade auch mal gebootet und da hat es genauso lang gedauert.

[Sanseb](#) Setz doch zur Sicherheit mal das BIOS komplett zurück, indem du die beiden CMOS-Pins am Motherboard (rechter unterer Bereich, direkt über dem F-Panel-Anschluss) mit einem metallischem Gegenstand kurzschließt. Anschließend das Bios-Profil nochmal neu reinladen. Das Update auf Version F7 braucht man nicht mehr zu machen, das bleibt erhalten.