

Erledigt

Probleme beim Gigabyte Z390-M mit 8100er auf Mojave

Beitrag von „MPC561“ vom 10. Oktober 2019, 01:05

Also wenn ich mal so grob drüber schaue sieht das Chipset, Soundkarte und LAN gkeich aus wie beim M Gaming. Deswegen würde ich mal dessen EFI versuchen. Allerdings würde ich die modifizieren, speziell das SMBIOS, weg vom IMac Pro (der ja keine igpu hat) zu einem SMBIOS mit IGPU, vermutlich am besten Macmini8.1.

Kannst ja mal folgende EFI Testen (die hab ich mal auf Macmini8,1 umgestellt und mit aktuellen Versionen der Kexts geupdatet) und als Basis für weitere Modifikationen nehmen (aber bitte mit Clover 4972 da hier noch die alte Cloverstruktur benutzt wird)

[EFI Z390M Gaming_mod.zip](#)