

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 10. Oktober 2019, 17:46

[Strandbummler](#) OK. Bitte dann auch mal den CMOS-Reset am Mainboard machen und den NVRAM in Clover zurücksetzen (sollte man sowieso machen, wenn man den EFI-Ordner ändert oder austauscht). Hier funktioniert mit der aktuellen Konfiguration alles perfekt.