## Erledigt Conexant CX20632 Audio läuft nicht unter Mojave

Beitrag von "MacPeet" vom 11. Oktober 2019, 17:36

prima mit den Output's

betreffs der Input´s habe ich die so konfiguriert, wie bei all den anderen Conexant-Devices auch Ok, ich habe jetzt nochmal ein Boost 3 aufs Front-Mic gesetzt und ein zusätzliches AMP auf die

Input's

Schau mal was geht!

Wenn wieder kein Pegel und Du kein vorverstärktes Mic hast, dann mache bitte mal folgendes:

Stecke den grünen Klinkenstecker vom Headset in den vorderen Mic-Anschluss und quatsche in die Hörermuschel und schaue ob auf dem "internes Mic" ein Pegel kommt.

Keine Angst, da kann nix kaputt gehen. Die Lautsprecher in den Hörern sind umgekehrt ein Mic.

trial3 CX20632 layoutID15.zip