

Erledigt

Clover GUI ohne Meldungen (config.plist) und Clover GUI mit ausführlichen Meldungen (configDetails.plist)

Beitrag von „raymccoy“ vom 14. Oktober 2019, 15:46

Hallo, so lange man ja am Hackintosh noch was konfigurieren muss will man ja möglichst immer noch die Ausgaben auf der Konsole sehen. Dafür gibt es ja den Parameter -v etc. Hat man jedoch dann mal den Hackintosh fertig will man sich nicht jedesmal die Konsoleausgaben ansehen (zumal es ja immer so aussieht dass Fehler vorhanden sind). So könnte man doch immer 2 optimier plinst-dateien haben eine config.plist wenn alles fertig ist und eine configdetail.plist wenn man die Konsolenausgaben braucht. Wie macht ihr das?