

Sidecar per Kabel / USB

Beitrag von „al6042“ vom 15. Oktober 2019, 13:16

Das SMBios eines iMac Pro auf einem Hackintosh kann kein Sidecar, da der dafür benötigte T2-Chip natürlich fehlt, der aber im Original iMacPro vorhanden ist.