

Erledigt

Hardware Check - Sony VAIO Laptop

Beitrag von „ralf.“ vom 17. Oktober 2019, 08:40

Das größte Problem ist Enduro, falls die interne Grafik von Intel mit benutzt wird. Umschaltung zwischen 2 Grafiken.

Gut wäre es wenn man die Intel-Grafik im Bios deaktivieren könnte, weil die so gar nicht kompatibel sein dürfte, wie alle Pentium-Grafik-Chips.