

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. Oktober 2019, 20:04**

Bei Laptops muss man mit dem Deaktivieren von vorhandenen ECs aufpassen, der Embedded Controller macht hier mitunter wichtige Aufgaben!

[Harper Lewis](#) was meinst du mit umbenennen? Wenn du \_STA umbenennst wirst du damit nicht mehr den Status verändern können... \_STA wird hier einfach auf 0 gesetzt.