

Erledigt

Neu HW kein Boot

Beitrag von „Iron-phil“ vom 19. Oktober 2019, 10:10

Versuch mal im Clover [SIP](#) zu deaktivieren.

Hier ein paar Infos zu [SIP](#):

[SIP](#)