

Kein Bluetooth mit BCM943602CS

Beitrag von „The_Dave“ vom 30. Oktober 2019, 20:45

[Zitat von toasta](#)

Soweit ich weiß, läuft der Bluetooth Teil dieser Karte über USB, vielleicht ist der USB Port deaktiviert?

Hast du denn deine USB Ports gepatched? mit dem Hackintool z.B.

Ich habe einen Usb-patch mit dem Hackintool gemacht, aber die Karte sollte da mit drin sein, zumindest wird mir der bluetooth part unter usb als **Broadcom Bluetooth Download Device** angezeigt. Ic habe folgende kexts in L/E:

- BrcmBluetoothInjector.kext
- AirportBrcmFixup.kext
- BrcmFirmwareRepo.kext
- BrcmPatchRAM3.kext