

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „tuxundapfel“ vom 31. Oktober 2019, 14:44

Hallo meine Lieben, habe nach langer Zeit wieder ein neues System installiert und zwar:

Mac OS 14.3 auf einem **NUC8i7BEH**. Mit 14.3 hat alles wunderbar funktioniert. Aber nach dem Update

auf 14.6 funktioniert mein Netzwerk nicht mehr.

Netzwerktreiber: IntelMausiEthernet 2.5

System: Mac OSX 14.6

System sagt: In diesem Computer sind keine PCI-Ethernet_Karten installiert.

Caches und Benutzerrechte wurden mit Mac Optimizer repariert.

Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. hätte eine Idee wie ich das Problem Lösen könnte?

Grüsse, Tux
