

AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table

Beitrag von „CMMChris“ vom 2. November 2019, 10:09

Es hängt eben schon auch von der AMD GPU ab. WEG nutzt standardmäßig den agdpmod=vit9696 AGDP Patch der AGDP komplett am Laden hindert und nicht nur den Board-ID Check killt. Genau das führt allerdings derzeit bei Navi10 Karten zu einem Blackscreen. Entsprechend brauchen diese Karten zwingend das agdpmod=pikera bootflag. Ausnahme natürlich man nutzt ein SMBIOS das nicht in AGDP hinterlegt ist.