

Erledigt

Handoff und Continuity bei einem Mini Desktop

Beitrag von „MarsusGalaktus“ vom 6. November 2019, 16:57

So heute ist der Adapter angekommen.

Habe nun die beiden Platinen mit einander verheiratet und eingebaut.

Die beiden Leitungen habe ich so wie sie auf der alten Karte waren auf die neue angeschlossen. Rechte Aussen Kante. (Von oben Betrachtet habe ich bei der Apple Karte aber 3 Anschluss Punkte bei der alten waren nur 2. Auf der alten Karte steht super klein an den Anschlusspunkten 2 für Main und 1 Aux.

Nun habe ich den PC gebootet aber finde nichts mit WLAN oder Bluetooth.

Oder habe ich es falsch verstanden, das sie zwar OOB funktioniert, ich das System aber nochmal clean Installieren muss?!