

Erledigt

# Catalina Bootstick Gigabyte z390m Gaming funktioniert nicht

Beitrag von „g-force“ vom 7. November 2019, 21:14

[Zitat von alexnec2892](#)

[bananaskin](#) vielen Dank 😊 also habe jetzt mal verglichen, scheinbar ist es zwingend notwendig das der drivers64-uefi Ordner vorhanden ist sonst kommt man nicht zum Laden der Befehlszeilen.

Die Struktur hat sich seit einiger Zeit geändert. Ich habe alle Driver nach "drivers/UEFI" kopiert, den alten Ordner gelöscht, Clover aktualisiert. Sollte so funktionieren.

[EFI\\_worschdsupp\\_neu.zip](#)