

Erledigt

# HP ProBook 6570b & Mojave + Clover

Beitrag von „Mace“ vom 9. November 2019, 16:01

## Der aktuelle Stand der Dinge:

Befinde mich am Hackintosh und schließe beim routineellen eingeben des "@" ständig Safari. Gestern war's noch auf "ALT GR + L" und jetzt ist's weg. "^" ist nun "<" und "<" ist nun "^". Keine Ahnung was ich im Halbschlaf da angestellt hab. Naja eins nach dem anderen.

## Tastatur und Touchpad:

laufen dank VoodooI2C. Verwende derzeit "VoodooI2C.kext", "VoodooI2CHID.kext" und "VoodooI2CSynaptics.kext". Bevor ich auf "VoodooI2C" stieß, lief das ganze schon mit der "VoodooPS2Controller.kext" doch die verschwand beim einfügen der VoodooI2C und ist nur noch via Suche aufzufinden und das gleich mehrfach (s. Screenshot).

FN-Tasten laufen nur F6 (leiser) und F7 (lauter). Die HotKeys von HP sind bis auf "MUTE" tot und das drücken von "DRUCK" bzw. FN + POS1 schaltet das Touchpad aus. Cool.

## Audio (Ausgabe/Eingabe):

funktioniert nach einigen Versuchen und Fummeleien auch wieder, dank der "VoodooHDA.kext" schätze ich. Auch mit der "AppleALC.kext" und "AppleHDA.kext" habe ich herum probiert, woraufhin der Ton nicht mehr ging also erstmal alles so lassen. Kratziger Sound, Aufnahmen noch viel schlimmer und sau leise aber Ton. Immerhin.

## Bluetooth:

läuft auch. Tonqualität von Sprache, Film und Musik via JBL Flip 4 sind bspw. erträglich. Zum BT-Modul ist es vielleicht hilfreich zu wissen, dass ich ein BT-Modul neben dem auf der "*Broadcom BCM943228HM4L*" intern an USB verbaut habe (s. Foto). Von den Dingen habe ich einige, das aus meinem ProBook lief problemlos unter WINDOOOF allerdings nicht unter Mojave. Prompt das BT-Modul aus einem ProBook 6560b genommen und siehe da - läuft.

## WLAN:

keine Chance. Vorerst heißt es LAN! Zum Glück hab ich noch eine olle FRITZ!Box die kurzerhand einfach als Repeater meinen nahezu mobilen LAN-Port darstellt ?

Ich stehe zwischen den Stühlen, denn aus dem einen Forum geht dies und aus dem anderen geht das hervor. Der eine hat sie am laufen, der andere nicht? So groß verschieden ist meine "*BCM943228HM4L*" zu der bspw. hier im Board gepriesenen "*BCM943224HMS*" nicht.

## Kartenleser:

Mein JMICRON SD/HC Kartenlesegerät funktioniert dank "VoodooSDHC.kext" einwandfrei.

## USB3:

Die SS-Ports laufen doch bisher nicht testen können ob auch entsprechende Speed anliegt.

## Sensoren:

arbeiten nicht alle. HWMonitor bspw. findet Temperaturen von allen angezeigten Geräten. Fingerabdruck wird in Verbindung mit TouchID lt. fast allen Freaks ja eh nicht laufen. GPS-Signal wird nicht gefunden. CPU-FAN arbeitet durchgehend, immer an aber leise und transportiert ganz erträglich die bislang nicht sonderlich hohen Temperaturen (max. 60°C) ab.

