

**Erledigt**

## **Ryzen 5 1600 + ASRock AB350M Pro4 kein Sound**

**Beitrag von „nvrnr“ vom 12. November 2019, 19:30**

Hallo zusammen,

ich habe nach [dieser](#) Anleitung erfolgreich High Sierra 10.13.6 auf folgendem System installiert:

AMD Ryzen 5 1600

ASRock AB350M Pro4

16 GB Crucial Ballistic RAM

Geforce GTX 1060

Als Bootloader kommt OpenCore zum Einsatz.

Nun bekomme ich den Sound mit AppleALC einfach nicht zum laufen, weder über die Ausgänge, noch über HDMI. Ich habe mich an die Schritte aus der Anleitung gehalten, jedoch wird in dieser die config.plist mit dem Clover Configurator bearbeitet. Gilt das dann überhaupt, wenn ich OpenCore benutze?

Kann mir jemand bitte kurz beschreiben, wie ich vorgehen muss? Am liebsten hätte ich den Sound über HDMI.

Im Anhang ist noch ein Screenshot meiner Audio-Einstellungen.

Vielen Dank!