

MACOS CATALINA 10.15 ERFAHRUNGEN

Beitrag von „CMMChris“ vom 15. November 2019, 12:19

Falls jemand TRIM per Trimforce aktiviert und sich wundert warum das Feature seit Catalina manchmal augenscheinlich von selbst deaktiviert wird:



Das ganze wird nun als Parameter im NVRAM gespeichert. Aktiviert man TRIM und leert den NVRAM ist TRIM danach wieder inaktiv und muss erneut aktiviert werden.