

**Erledigt**

## **Bin schon weit gekommen! Doch nun brauche ich Hilfe!**

**Beitrag von „eikman2k“ vom 22. November 2019, 16:20**

[Zitat von karacho](#)

[eikman2k](#) das bitte über Clover Configurator unter Kernel & Kextpatches eintragen

- Name\*: **com.apple.iokit.IOUSBHostFamily**
- Find\* [HEX]: **83FB0F0F**
- Replace\* [HEX]: **83FB3F0F**
- Comment: **USB Port Limit Patch 10.14.6**

Die Ports laufen nun, aber wenn ich einen USB Stick mit USB 3 reinstecke wird dieser nicht erkannt... USB 2 Stick gehen ohne Probleme!