

Vega 64 DisplayPort Probleme

Beitrag von „sir_daniel“ vom 23. November 2019, 22:10

Hallo Leute,

ich habe meinen PC heute auf die Grafikkarte Vega 64 geupdatet (statt meiner GTX 1070). Außerdem habe ich auf Catalina geupdatet.

Ich habe nun das SMBIOS zu einem MacPro 2013 geändert statt iMac 18,2, was meinem i7 7700k eher entsprechen würde.

Nun geht tatsächlich auch der Displayport wieder, bei allen iMac Konfigurationen aber nicht.

Welche Nachteile habe ich durch dieses SMBIOS? Mein großes Ziel ist es Sidecar zum laufen zu bringen.

Außerdem hat es mir irgendwie mein Audio zerschossen, die EFI hänge ich an.

Vielen Dank für eure Hilfe! 😊

LG

edit: Mit Kext Utility Lily, WEG in S/L/E und dem Kext2Patch von [CMMChris](#) funktioniert immerhin der DP