

Sound funktioniert wieder nicht: Catalina + GIGABYTE Z390 Aorus Master (ALC1220)

Beitrag von „Evgenij“ vom 24. November 2019, 22:12

Hallo zusammen,

nach dem ich dachte, dass ich endlich das Sound-Problem im Griff habe, gab es einen Rückschlag - es geht wieder nicht 🤔

Gebootet wurde noch mit Sound, und als ich 5-10Minuten später mir ein Video angucken wollte war plötzlich kein Sound mehr da 😭

An der EFI-Konfig hab ich nur die "Hide Volume"-Optionen und die SMBIOS-Settings angepasst, somit ist die Konfig im Anhang noch aktuell.

Ich bitte um Hilfe, habe bereits alle ALC-ID's mit der aktuellen ALC-1.4.3 sowie der 1.4.1 ohne Erfolg durchprobiert 🤔

Bios-Einstellungen:

Spoiler anzeigen

Verwendete Kexte:

Spoiler anzeigen

Update:

Hat sich jetzt vorerst erledigt. Mit ALCID=15 und AppleALC=1.4.3 läuft es wieder