

Erledigt

Todesschacht USB in Hackintoshs?

Beitrag von „the_ace“ vom 26. November 2019, 12:56

Klingt für mich sehr unwahrscheinlich.

Die 5v kommen vom Netzteil und sind nicht abhängig vom os.

Das Format sieht eigene Pins für die Spannungsversorgung vor.

Also wenn die Hardware zu viel Strom liefert muss es an der Spannung liegen. Ist ja keine ksq., sondern es steckt prinzipiell ein schaltnetzteil dahinter.

Evtl mal Spannungen im bios checken bzw messen.

Glaub aber nicht dass da was rauskommt. Würde dem Board auch nicht gefallen ...