

# Vega 64 DisplayPort Probleme

Beitrag von „Achilles31“ vom 27. November 2019, 00:53

[CMMChris](#)

Nur damit ich es richtig verstehe "

"So ich habe eine Rückmeldung bekommen. Anscheinend soll der iMacPro1,1 Board-ID Spoof in einem anderen SMBIOS nun mit shikigva=160 und shiki-id=Mac-7BA5B2D9E42DDD94 funktionieren. Wenn du magst kannst du das mal ausprobieren und testen ob dann sowohl DRM über die AMD Karte als auch Sidecar über die IGPU läuft."

So bald dieser fix wirklich funktioniert wird man im IMacPro 1.1 die IGPU einschalten müssen und mit der von dir beschriebenen Lösung auch theoretisch Sidecar nutzen können?