

# Hilfe bei OC benötigt - Z390 AorusMaster i9 9900K Radeon5700 iMacPro1,1

Beitrag von „kolutshan“ vom 1. Dezember 2019, 12:58

Ich nutze zwar kein OC aber habe in meiner USB config die onboard WIFI und BT excludiert (habe das gleiche Board). Das ist Port **HS14** und mit dem aktuellsten UEFI kann man zumindest das onboard WIFI auch deaktivieren. Vielleicht hilft dir das weiter 😊