

**Erledigt**

## **WLAN Problem mit T440p und DW1820A**

**Beitrag von „Commo“ vom 6. Dezember 2019, 13:26**

Scheinbar spielen meine 1820A und meine Intel GPU irgendwie nicht ordentlich miteinander, boote ich mit -v bekomme ich den berühmten IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3 etc Fehler ... hat da wer eine Idee?

EDIT: Es wird immer, egal welches Argument ich dem BRcmFixup mitgebe die Airport.BRCMNIC Kext geladen, sollte er nicht die AirportBrcm4360 kext laden?