

AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table

Beitrag von „steff89“ vom 7. Dezember 2019, 11:57

Meine XFX 5700 DD Ultra ist noch nicht angekommen, da notebooksbilliger nicht mit den Lieferungen hinterher kommt. Ich habe meinen Hackintosh jedoch schonmal vorbereitet und die 980 Ti entfernt, Web Treiber gelöscht und das Update auf 10.15.2 beta 4 mit Hilfe der internen HD4600 installiert.

Sollte die interne HD4600 deaktiviert werden, wenn die 5700 installiert wird?