

# **Dell 3060 SFF Ram und Sleep Probleme**

**Beitrag von „Seven“ vom 11. Dezember 2019, 08:59**

Letztendlich war die Lösung doch etwas kreativer.

Ich hab in Clover die Memory Slots Konfiguriert.

Slot Anzahl auf 3 gesetzt und Slot 1+2 als belegt konfiguriert. Den 0er Slot zeigt er mir jetzt als unbelegt an und alles läuft.

Hab memory Tests in macos durchlaufen lassen, da hat auch alles gepasst.