

Erledigt

2. Grafikkarte ??

Beitrag von „apfelnico“ vom 12. Dezember 2019, 01:34

PCI sieht nicht merkwürdig aus. Die SSDTs greifen nicht vollständig, bei den Grafikkarten verständlicherweise nun andere Pfade. Die beiden Audiogeräte sind die HDAUs der Grafikkarten. Das kann man anpassen, Kosmetik. Das hier nun der TB3-Controller nicht mehr auftaucht, ist auch nicht wirklich Anzeichen dafür, dass dieser nicht geht. Auch hier kann die SSDT nur nicht geladen sein, dann funktioniert eben gerade Hot Plug nicht. Scheint aber tatsächlich nicht da zu sein, denn dessen USB-Controller taucht auch in der USB-Sektion NICHT auf.

Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Karte noch in Ordnung ist, dann kann es ja nur bedeuten, dass der Slot2 an der CPU hängt, nicht am PCH. Und letzteres muss doch sein, deine Karte hing immer an "RP05".

Ist da im BIOS noch etwas zu verstellen für Slot2? AUTO/x4/x8? Ich denke der muss auf AUTO.

[kavenzmann](#)

EDIT:

In deinem Handbuch steht, die beiden Grafikkarten gehören in Slot1 und Slot3. TB3 in Slot2, die Decklink lass erst mal aussen vor. Dürfte aber in einen beliebigen Slot rein, und aus Adressspeichergründen sollten alle Karten sehr kompakt aneinander liegen.

40-LANE/28 LANE CPU		PCI Express 3.0 operating mode					
VGA configuration	PCIe 3.0/2.0 x16_1	PCIe 3.0/2.0 x16_2	PCIe 3.0/2.0 x16_3	PCIe 3.0/2.0 x16_4	PCIe 3.0/2.0 x16_5	PCIe 3.0/2.0 x16_6	PCIe 3.0/2.0 x16_7
Single VGA/ PCIe card	x16 (single VGA recommended)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dual VGA/PCIe cards	GFX0 x16	TB3 N/A	GFX1 x16	N/A	N/A	N/A	N/A
Triple VGA/ PCIe cards	x16	N/A	x16	N/A	x16	N/A	N/A
Quad VGA/ PCIe cards	x16	N/A	x16	N/A	x16	N/A	x16
Septuple VGA/ PCIe cards	x16	x8	x8	x8	x8	x8	x8