

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „apfelnico“ vom 12. Dezember 2019, 12:24

Die Installationsreihenfolge von Treibern sollte keinen Einfluss haben, außer bei Abhängigkeiten, klar (erst der Controller, dann das Gerät dazu). Aber bei vielen Installationen kann es möglicherweise zu Problemen führen, dass ähnlich gelagerte Treiber sich gegenseitig beeinflussen, oder der eine nicht geladen wird, weil für diese Aufgabe schon ein anderer geladen wurde und dieser aber – da nicht optimal – an der Aufgabe scheitert. Bei verschiedenen Kexts muss man noch ins Paket und die info.plist bearbeiten, um einen Eintrag hinzuzufügen. Oder eine "HelperKext" erstellen, die mit zusätzlichen Infos gefüttert, ohne weiteren ausführbaren Code ihrerseits nun die richtige Kext startet und zusätzliche "Properties" übergibt.