

Erledigt Bildschirm wird während des Bootvorgangs plötzlich schwarz.

Beitrag von „LTX“ vom 13. Dezember 2019, 13:06

Habe mir jetzt eine Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT die mit macOS 10.15.1 native unterstützt sein sollte gekauft. Doch leider komme ich damit auch nicht weiter. Wie soll ich nun vorgehen? Komme echt gar nicht weiter. Die iGPU habe ich auch im BIOS schon deaktiviert aber hat leider auch nicht geholfen. Die Installation friert immer an der gleichen Stelle ein.

Vielen Dank im Voraus!

