

Erledigt

Soundwiedergabe stockt und bricht ab nach einiger Zeit.

Beitrag von „zw3ist3in“ vom 15. Dezember 2019, 20:29

Leider hatte ich kaum Zeit es länger zu testen. Ich habe nun mal die finale Version von 10.15.2 installiert und die Soundkarte an einen Port direkt am Rechner gemacht. Die letzten paar Stunden trat es nicht auf. Gibt es irgendwas in meinem Clover Ordner, was falsch eingestellt sein könnte?