

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „karacho“ vom 21. Dezember 2019, 16:09**

Bin gerade am Handy. Das mit dem Nvram ist bei den 390er Boards bekannt. Da gibt's auch keine allgemeingültigen Einstellungen die ich jetzt auf Anhieb empfehlen könnte. Ist von Board zu Board und von Hersteller zu Hersteller verschieden. Da hilft nur Testen. Für den big Apple schau Mal nach, was du an Quirks im Abschnitt UEFI gesetzt hast. ProvideConsoleGop sollte auf Yes stehen und bei Protocols ConsoleControl auch auf Yes