

**Erledigt**

## **iMac 27 Zoll Ende 2009 - Catalina mit Patcher bootet nicht mehr**

**Beitrag von „floris“ vom 22. Dezember 2019, 13:31**

Sollten Original Boot DVDs vorhanden sein, diese mal nutzen!? NVRAM reset durchführen.

Allgemein würde ich nachsehen, ob der iMac auf der (Boot-)Systemplatte einen EFI Ordner hat. Alles was nicht nach Apple aussieht, entfernen.

Grüsse Florian