

Erledigt

iMac 27 Zoll Ende 2009 - Catalina mit Patcher bootet nicht mehr

Beitrag von „floris“ vom 22. Dezember 2019, 18:05

@[Frape80](#)

Diese Frage steht immer noch im Raum: wird weiterhin irgendwann eine Meldung "end random seed" ausgegeben? Das ist für einen original iMac nicht normal!!!

Das gepostete Bild zeigt eine EFI Shell. Die sollte bei einem originalen Apple Computer mit macOS nicht vorhanden sein. Die EFI Shell wäre ein AddOn, müsste irgendwo installiert worden sein.

Es stellt sich die Frage, wo die EFI Shell installiert ist. Um dies herauszufinden.

1. USB Stick entfernen, dann booten und alt (Option) Taste drücken. Erscheint dann die EFI Partition zum Starten? Wenn Ja, dann ist der USB Stick nicht die Quelle für die EFI Shell. Dann weiter

2. Internes Laufwerk abgesteckten, dann booten und alt (Option) Taste drücken. Erscheint dann die EFI Partition?

Wenn beim Schritt 1.) keine EFI Partition auftaucht, einen neuen USB Stick erstellen. USB stick formatieren mit MBR und FAT, dann den USB Stick mit GPT und macOS Filesystem