

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „TobiasH“ vom 25. Dezember 2019, 10:01

Ich konnte das Problem mit Airplay durch Deaktivieren (im BIOS) der internen GPU beheben. Jetzt läuft es ohne Probleme.