Zenbook UX391UA

Beitrag von "canyonwalker" vom 2. Januar 2020, 01:03

So, nun komme ich endlich dazu etwas zu testen;(

Da die Funktionstasten bei diesem Modell tw. anders zugeordnet sind, wäre es schön wenn ich das anpassen könnte.

Erstaunlicherweise funktioniert das Trackpad anfangs für ca. 1 gute Minute und dann nicht mehr?

Sleep funktioniert, BT & Wlan natürlich noch nicht.

Mal schauen was ich noch so feststelle.

Grafik wird als Intel 620 jedoch nicht als UHD erkannt. Max Auflösung damit an 13 Zoll 1920.

Obigen Link schaue ich mir dann gern gleich an, mal sehen ob das was für mich ist.

Wäre es sehr viel Mühe Deine Veränderungen aufzuführen, oder ergibt es sich nach dem Link?

Ergänzung:

Nachdem ich den Laptop geöffnet habe bestätigt sich das das BT/Wlan Modul nicht wie beim UX330 gesteckt sondern gelötet ist, somit scheidet ein einfacher Austausch aus. Es handelt sich um ein Intel 8265D2W.

Es kann lediglich die SSD NVMe getauscht werden, somit ist mit USB Dongle für BT/Wlan zu arbeiten, was die Anzahl der Schnittstellen einschränkt und mobil eher lästig ist, da das Gerät lediglich über USB-C Schnittstellen verfügt.

Eine davon wird zum laden benötigt, die anderen Beiden sind Thunderbold lt. Beschreibung.

Ohne USB Hub geht zumindest am Anfang fast nichts. Touchpad tut es Anfangs noch nicht, hier weicht die Subsystem ID vom UX330 ab, ev. hat es damit zu tun? D.h. es wird eine Maus und ein USB Stick zur Installation benötigt!