

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „CMMChris“ vom 2. Januar 2020, 12:40

Genau so sehe ich das auch. 2,4GHz WLAN stört Bluetooth ausnahmslos immer wenn nicht genügend Abstand oder Abschirmung zwischen den Antennen vorhanden ist. Software kann und wird daran nichts ändern.