

Erledigt

Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?

Beitrag von „fettfoen“ vom 2. Januar 2020, 21:57

hi,

ich habe ein Mainboard mit USB C 3.1 bzw. Thunderbolt3. Leider funktionieren die beiden Anschlüsse nicht.

Funktionieren USB C 3.1/Thunderbolt3 grundsätzlich noch nicht bei einem Hackintosh oder könnt ihr von positiven Erfahrungen berichten?

In meinem Falle habe ich ein Z170x Mainboard von Gigabyte.

LG

ff