

Erledigt

## Kaufberatung: Ersatz für T430

Beitrag von „JKB“ vom 5. Januar 2020, 12:54

[Zitat von Sascha\\_77](#)

Bzgl. Wlan.... rebrandete Karten gehen nicht mehr, da m.2 Schnittstelle. Wenn also Airport gewünscht ist müsste mit dem USB Programmer direkt auf den Chip geschrieben werden. Ist beim 440 aber total easy, da einem der Chip direkt anlacht wenn man den Bodendeckel entfernt. Kein weiteres Auseinandernehmen nötig.

Ok, was brauch man dazu und was kann man kaputtmachen?