Zenbook UX391UA

Beitrag von "canyonwalker" vom 8. Januar 2020, 01:34

Sieht eigentlich gut aus, oder?

Habe noch einige andere Werte aus obiger Quelle dazu versucht, jedoch ebenfalls ohne Erfolg, tw. war sogar der interne wieder weg. Bin dann zum Ende wieder zum Wert 15 zurück, bei dem wird zumindest der Ausgang angezeigt und die F-Tasten tun es, scheint also an etwas anderem zu liegen.

Im zweiten Bild des Anhang stehen noch ein paar Dinge die geändert werden könnten, macht das Sinn?