

Gigabyte C621 Aorus Xtreme ALC1220VB Problem

Beitrag von „apfelnico“ vom 9. Januar 2020, 19:05

Hier mal eine bereinigte DSDT.aml. Beim Öffnen mit MaciASL sind wieder Fehler drin. Einfach auf die entsprechenden Zeilen gehen und die "(Return (Zero))" rausnehmen. Oder die DSDT.dsl für weiteres Bearbeiten nutzen.