

Z390 Board mit Clover immer mal wieder "Error loading kernel cache"

Beitrag von „NoBody_0“ vom 9. Januar 2020, 22:17

Ich habe im Netz nachgeschaut, dein MB hat kein onboard WIFI/BT Karte oder?

1-Wenn nein! dann SSDT-DESIGNARE Z390-NO-CNVW.aml nicht nötig und weg damit.

2- Hast du Thunderbolt PCIe eingebaut!! wenn nein dann auch SSDT-Z390-DESIGNARE-TB3HP-V4.aml nicht nötig

Ich gehe davon, du hast keine von beiden, sonst werden mit deiner config nicht geladen und dann merkst du wieso change _DSM to XDSDM wichtig ist.

Mit der Erklärung kann hier [griven](#) dir das besser beschreiben 