

Erledigt

Mojave auf Asus Rampage IV BE mit 3930K Sandybridge -> Error loading prelinked kernel cache (0xe)

Beitrag von „CMMChris“ vom 10. Januar 2020, 18:55

Ich gehe davon aus dass du Mojave 10.14.6 installiert hast? Dann pack mal bitte diese Port Limit Patches in deine Clover config.plist (Kexts2Patch Sektion):

Patch #1:

Name*: com.apple.iokit.IOUSBHostFamily

Find* [HEX]: 83FB0F0F

Replace* [HEX]: 83FB3F0F

Comment: USB Port Limit Patch 1 PMHeart/DalianSky

MatchOS: 10.14.x

Patch #2:

Name*: com.apple.iokit.IOUSBHostFamily

Find* [HEX]: 83E30FD3

Replace* [HEX]: 83E33FD3

Comment: USB Port Limit Patch 2 PMHeart/DalianSky

MatchOS: 10.14.x

Patch #3:

Name*: com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI

Find* [HEX]: 83FB0F0F

Replace* [HEX]: 83FB3F0F

Comment: USB Port Limit Patch 3 PMHeart/DalianSky

MatchOS: 10.14.x

Patch #4:

Name*: com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI

Find* [HEX]: 83FF0F0F

Replace* [HEX]: 83FF3F0F

Comment: USB Port Limit Patch 4 PMHeart/DalianSky

MatchOS: 10.14.x

Nach einem Neustart sollten in der USB Liste von Hackintool dann mehr als 15 Ports angezeigt werden.